

当社における土壌及び地下水の調査結果について

株式会社長尾工業は、本社工場内工事に伴う土壌及び地下水の自主調査において、一部基準値超過が判明したことから、このたび調査結果をとりまとめ、2021年3月10日、名古屋市に報告いたしました。

調査結果を踏まえ、近隣環境に影響を与えないことを最優先とし、名古屋市にご指導をいただきながら、対策を進めてまいります。

基準値超過が確認された、鉛及びその化合物・ほう素及びその化合物は、調査区域の一部で使用履歴がありますが、漏洩事故や飛散の履歴なく、基準値超過の原因は不明です。ふっ素及びその化合物についても、使用履歴がないため、原因は不明です。

汚染土壌が判明した場所は、現在、不透水シートで被覆されており、汚染土壌の飛散や雨水等による汚染の拡散のおそれはありません。今後の対応といたしましては、汚染土壌は掘削による汚染土の入れ替えを行い、地下水は観測井戸のモニタリングを継続し、適切に対処してまいります。

1. 当該土地の概要

名称	本社工場
住所	名古屋市港区十一屋1-63
敷地面積	9,294.01 m ² (本件対象面積：1,825.49 m ²)

2. 汚染の状況

	汚染物質	基準超えの濃度範囲	基準に対する倍率	基準	基準超数/調査数
土壌含有量調査	鉛及びその化合物	440mg/kg	2.9倍	150 mg/kg 以下	1/21
地下水分析調査	ふっ素及びその化合物	0.98~1.5mg/L	1.2~1.9倍	0.8mg/L 以下	3/4
	ほう素及びその化合物	1.2mg/L	1.2倍	1.0mg/L 以下	1/4

以上

[本件に関するお問い合わせ]

株式会社長尾工業 業務部

住所 名古屋市港区十一屋1-63 電話 052-381-0913