

## 当社における地下水のモニタリング調査結果について

株式会社長尾工業は継続的に地下水のモニタリングを実施しております。2022年9月8日、地下水における一部基準値超過を名古屋市に報告いたしましたのでお知らせいたします。

基準値超過が確認された、鉛及びその化合物・ほう素およびその化合物は、対象地の一部で使用履歴はありますが、漏洩事故や飛散の履歴はなく、基準値超過の原因は不明です。ふっ素及びその化合物についても、使用履歴がないため、原因は不明です。

当社は、近隣環境に影響を与えないことを最優先とし、名古屋市にご指導をいただきながら、適切に対処してまいります。

### 1. 報告の概要

対象地名称            本社工場  
住所                    名古屋市港区十一屋1-63  
敷地面積              9,294.01㎡

### 2. 汚染項目の状況

項目	汚染物質	基準超えの濃度範囲	基準に対する倍率	基準	基準超数/調査数
地下水 分析調査	鉛及び その化合物	0.011~0.022mg/L	1.1~2.2倍	0.01mg/L以下	4/4
	ふっ素及び その化合物	0.88~2.1mg/L	1.1~2.6倍	0.8mg/L以下	3/4
	ほう素及び その化合物	1.1~1.3mg/L	1.1~1.3倍	1mg/L以下	2/4

以上

[本件に関するお問い合わせ]

株式会社長尾工業 業務部